


Råstoftilladelser

- Status og forebyggende tiltag


Udvalgsmøde i miljø- og klimaudvalget den 24. maj 2022
v. Specialkonsulent Christoffer Alsted Nielsen

Råstofteamets arbejdsområder


1. Råstofkortlægning



2. Råstofplan



3. Råstoffilladelse



4. Efterbehandling



Myndighedsarbejde

Myndighedsarbejde

Hvilke roller

- 2014 - Tilladelsesmyndighed efter råstofloven
- 2007 - Tilladelsesmyndighed efter jordforureningsloven §52 ifm. jorddeponi i råstofgrave

Myndighedsarbejdet er uddelegeret til råstofadministrationen

- Tilladelse til råstofindvinding
- Afgørelser om miljøkonsekvensrapport (VVM)
- Tilsyn med råstofindvinding og efterbehandling af råstofgrave
- Håndhævelse af råstofloven
- Dispensation til jorddeponi i råstofgrave



Status myndighedsarbejde


Myndighedsopgaven i hovedtal	2021
Lokaliteter med indvindingstilladelse, uafsluttet efterbehandling eller § 52-forhold	27
Ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding	6
Råstofgrave der er afsluttet (efterbehandling godkendt)	2
Planlagte tilsyn	29
Planlagte tilsyn, udført	20
Øvrige tilsyn	12
Samlet antal dispensationer til deponering	4
§ 52 sager vedr. muligt ulovligt deponi	3
Klagesager i relation til tilladelser efter råstofloven eller jordforureningsloven	0
Politianmeldelser indgivet i året	0



Tilsyn

Regionen opererer med 5 typer tilsyn

1. Planlagt årligt tilsyn, hvor hele virksomheden gennemgås
2. Uanmeldt tilsyn, hvor enten hele virksomheden gennemgås eller afgrænsede elementer gennemgås
3. Opstartstilsyn ved ibrugtagning af ny gravetilladelse eller ny graveetape
4. Efterbehandlingstilsyn ifm. godkendelse af færdigt efterbehandlet areal
5. Ad hoc tilsyn pga. henvendelse fra nabo eller anden myndighed



Håndhævelse

Ved overskridelse af vilkår sker typisk

1. Konstaterede overskridelser af vilkår ved tilsyn
2. Indskærpelse og dialog med indvinder om tiltag
3. Varsel af påbud
4. Påbud m. frist for efterlevelse
5. Politianmeldelse



Forebyggelse

Nye tiltag til forebyggelse

- Koncentrér tilsyn, hvor der er råstofaktivitet
- Dobbelt tilsyn på udvalgte lokaliteter - stor graveaktivitet, hyppige henvendelser fra naboer eller historik med manglende overholdelse af vilkår
- Flere uanmeldte tilsyn - også god signalværdi
- Tættere dialog med indvinder, herunder faste møder med vores to største virksomheder
- Personlig kontakt og relation er væsentligt i råstofbranchen for opbygning af tillid og overholdelse af aftaler
- Tydelig og blivende markering af gravegrænser i marken (stolper), inden en tilladelse kan tages i brug, eller en ny graveetape kan påbegyndes



Synlighed

Nye tiltag til mere synlighed

- Koncentrer tilsyn, hvor der er aktivitet
- Offentliggøre tilsynsnotater fra tilsyn på hjemmesiden, så naboerne kan få indsigt i, hvad der foregår i råstofgraven
- Skabe dialog mellem indvinder og naboer (fx ved opstart af råstofgrav)
- Vi stiller altid op til borgermøde, informationsmøder, rundvisninger eller andet
- Personlig kontakt og relation med naboer er væsentligt for opbygning af tillid og synlighed



Har det effekt?

Ja, det har det

- Vi har færre håndhævelsessager - 0 styks i 2021
- Vi har god føling med, hvad der foregår i vores råstofgrave
- Vi undgår misforståelser vedr. vilkår og rammer i tilladelser
- Vi modtager anmeldelser om fx merproduktion eller ekstra udstyr, før det sker
- Vi modtager færre henvendelser fra naboer vedr. uklarheder
- Vi oplever, at indvinder synes, at dialog med lokalsamfundene betaler sig
- Vi fortsætter i samme spor i 2022

Spørgsmål?

