

Status for brandøvelsespladser i Region Hovedstaden

Administrationen har lokaliseret 46 brandøvelsespladser i Region Hovedstaden, hvor der kan være anvendt brandslukningsskum med PFAS-stoffer.

19 af de 46 brandøvelsespladser er ikke omfattet af regionens indsats med undersøgelse og oprensning. Det skyldes, at brandøvelsespladsen allerede er undersøgt af regionen eller andre og ikke skal undersøges yderligere, da forureningen ikke udgør en risiko. Det kan også skyldes, at forurening fra brandøvelsespladsen er ved at blive rensat op, eller at pladsen ikke ligger i et offentligt indsatsområde.

Status for undersøgelse af brandøvelsespladser

Administrationen har udført eller er i gang med at udføre indledende undersøgelser på 33 af de 46 brandøvelsespladser. 28 af undersøgelserne er igangsat siden starten af 2022.

Undersøgelserne omfatter boringer, hvorfra der er udtaget prøver af vand og jord til PFAS-analyse.

Status på undersøgelser på 5 brandøvelsespladser igangsat før 2022

På de 5 brandøvelsespladser er de indledende undersøgelser afsluttet:

- På 2 af pladserne er der ikke påvist forurening med PFAS, der udgør en risiko for mennesker og miljø. Disse 2 pladser indgår i de 19 pladser, der ikke er omfattet af offentlig indsats.
- På 1 af pladserne udfører administrationen videregående undersøgelse.
- På 2 af pladserne skal der udføres yderligere undersøgelser.

Status på undersøgelser på 28 brandøvelsespladser igangsat efter 2022

På 3 af pladserne er de indledende undersøgelser ikke afsluttet.

På de resterende 25 pladser er de indledende undersøgelser afsluttet:

- På 10 af pladserne er der ikke påvist forurening med PFAS, der udgør en risiko for mennesker og miljø. Disse 10 pladser indgår i de 19 pladser, der ikke er omfattet af offentlig indsats.
- På 15 af pladserne er der påvist forurening med PFAS, der kan udgøre en risiko for grundvand eller vandmiljø. Pladserne skal derfor undersøges nærmere:
 - På 11 af de 15 pladser skal kommunen afklare mulighed for påbud, før regionen kan igangsætte yderligere undersøgelser. Hvis der ikke er en

ansvarlig forurener, som kan påbydes at undersøge og rense op, overtager regionen ansvaret.

- På 2 af de 15 pladser har administrationen igangsat videregående undersøgelser.
- På de sidste 2 pladser skal der også udføres yderligere undersøgelser.

Brandøvelsespladser, der måske skal undersøges af regionen

Administrationen indsamler og vurderer fortsat oplysninger på 2 brandøvelsespladser i forhold til, om disse pladser skal undersøges af regionen.

Administrationen forventer at undersøge 8 yderligere brandøvelsespladser, men har endnu ikke prioriteret disse til undersøgelse. Det skyldes, at pladserne enten ikke ligger i de højtprioriterede grundvandsområder i Jordplanen eller, at de alene skal undersøges af hensyn til vandmiljøet. Her skal en eventuel indsats og midlerne hertil først afklares med staten, inden pladserne kan prioriteres til videre undersøgelse.