

Bilag - Oversigt over de store forureninger

Grunde (lokaliteter) med blå skrift er nye i 2016 (3 nye i 2016 og 0 udgået i 2016)

| Lokalitetnr/Adresse | Indenfor Indsats-område* | | | | Udenfor Indsatsområde* | | | Bemærkninger |
|---|--------------------------|-------|---|---|------------------------|---|---|--|
| | G-OSD | G-IVO | A | R | G | A | R | |
| 101-00001 Prøvestenen | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |
| 101-00002 Damhusåens Renseanlæg | | | | x | x | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |
| 101-00003 Tippen | | | | | x | | | Ingen indsats |
| 101-00004 Amager Fælled | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |
| 101-00006 Valby Gasværk | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 101-00007 Østre Gasværk | | | | x | x | | | Aktiv indsats – drift (Kbh. Kommune) |
| 101-00022 Sundby Gasværk (tidligere) | | | | | x | | | Ingen indsats |
| 101-00030 Kløverparken (Pyrolysegrunden) | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |
| 101-01645 Sundby Gasværk (eksisterende) | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |
| 147-00001 Frederiksberg Gasværk | X | | x | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 151-00002 Cheminova, Måløv | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift, ny afværgeetablering påbegyndt |
| 151-00011 Brydehusvej 21 | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift til og med 2015, ny afværgeetablering i 2015-2016 |
| 151-00015 Skovlunde Byevej 96A | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift, testgrund for RH, etablering af afværgepumpning i 2013-2015 |
| 153-00001, 161-00015 Brøndby Industri kvarter (Industrivej 8), Glostrup Regnvandsbassin | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 157-00038 Nybrovej 83 | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift og ny afværgeetablering |
| 159-00006, 159-00015, 159-00165 Mørkhøj Bygade 30, 32A, 32B | | X | | | | | | Aktiv indsats – overvågning |
| 159-00014 Grusgraven | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 159-00140 Søborg Hovedgade 189-191 | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 161-00001 Glostrup Gasværk | | X | | | | | | Indsats afventer prioritering af undersøgelse |
| 161-00002 Poul Bergsøe-grunden | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 161-00003 Ejby Losseplads | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 163-00004 Knapholm | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 163-00008 Tornerosevej 58 | | X | | | | | | Indsats afventer prioritering til grundvandsafværge. Lavere prioriteret indsats ift. grundvand. Er undersøgt. |
| 163-00041, 163-00042 Herlev Hovedgade 15 og Herlev Hovedgade 17 | | X | | | | | | Indsats afventer prioritering til grundvandsafværge. Lavere prioriteret indsats ift. grundvand. Er undersøgt. |
| 165-00012 Djursvang 3 | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 165-00016 Naverland 26 A og B | | X | | | | | | Aktiv indsats – drift af afværgepumpning siden 2008 |
| 169-00001 Industrivej /Teglstenen | X | | x | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 169-00067 Alba A/S, Rugvænget 1-5 | X | | | | | | | Er undersøgt og oprenset. Oprensning af hot spot foretaget i 2012 |
| 169-00217 M.W. Gjøesvej | X | | x | | | | | Aktiv indsats – drift og oprensning siden 2009 |
| 169-00228 Østerparken 5-7 | X | | x | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 169-00253 Vadsbyvej 16A | X | | | | | | | Er undersøgt og hot spot er oprenset i 2010-12. |
| 173-00039 Kongevejen 155 | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift - ny afværgeetablering påbegyndt i 2016 |
| 173-00065 og 173-00040 Lundtoftevej 150 (Hempel) og Lundtoftevej 160 (Elektrolux) | X | | | | | | | Aktiv indsats – undersøgelser |
| 175-00069 Damhusdalen | | | x | | | | | Indsats i forhold til arealanvendelsen er lavt prioriteret. Der er sket oprensning i henhold til Værditabsordningen på en række parceller på området (3 parceller oprenset i 2011, 2 parceller oprenset i 2012-13, 14 parceller oprenset i 2014, 9 parceller i 2015) |
| 181-00001 Søllerød Gasværk | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift, nye undersøgelser i 2010-2011-2012-2013-2014- 2015-2016 |
| 181-00004 Trørød Deponeringsplads | | | x | | | | | Aktiv indsats – drift gasafværge, mens indsats overfor jord er lavt prioriteret – 1 parcel oprenset under Værditabsordningen i 2015 |
| 181-00014 Skovlytoften 33/Skættekæret 11 | X | | | x | | | | Aktiv indsats – undersøgelser genoptaget i 2015 |
| 185-00001 Kastrup Forstrand | | | | x | | x | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019 |

| Lokalitetnr/Adresse | Indenfor Indsats- område* | | | | Udenfor Indsatsområde* | | | Bemærkninger |
|---|------------------------------|-----------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | G- OSD | G- IVO | A | R | G | A | R | |
| | | | | | | | | (Småbørnslegeplads oprenset i 2014) |
| 185-00040 Magle Allé 10 | | X | | | | | | Er undersøgt, lav prioritet til oprensning |
| 189-00009 Ballerupvej 16 og 189-00008 Kirke Værløsevej 32 | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 201-00033 Dansk A-Træ Brande A/S | X | | | | | | | Aktiv indsats – overvågning |
| 201-00039 Fritz Hansens Eftf. A/S Møbelfabrik | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 201-00064 Røde Port Savværk (GA) | X | | | | | | | Aktiv indsats – overvågning |
| 201-00170 og 201-00171 Uggeløse lossepladser | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019. (Naturstyrelsen står for tilsyn med Amagerforbrændingens overvågning på 201-00170). |
| 205-00004 Bregnerødvej 94 | X | | | | | | | Aktiv indsats – etablering af afværgen opstartet i 2012 og videreført i 2013, 2014. Afsluttet med 1 års gennemgang i 2015 |
| 205-00024 Maskinfabrikken Vertex og 205- 00086 Metro og Nordisk Emalieværk | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 205-00232 Klintevej Vænge 16 | X | | | | | | | Aktiv indsats – projektering af afværgen 2011-2012. Afværgen opstartet i 2013, videreført i 2014 og afsluttet og overgået til drift i 2015 |
| 205-00395 Pilehøjvænge 10 | X | | | | | | | Aktiv indsats- undersøgelser/projektering, etablering opstartet i 2014 , fortsat i 2015 og afsluttet i 2016 |
| 208-00259 Bakkegårdsvej 201 | X | | | | | | | Aktiv indsats – undersøgelser. Etablering opstartet i 2015 med udarbejdelse af skitseprojekt som er fortsat i 2016 |
| 211-00137 Stålvæskværket | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019. |
| 217-00545 Egeskovvej 18 | X | | | | | | | Aktiv indsats – etablering opstartet i 2015 med udarbejdelse af skitseprojekt og påbegyndt detailprojektering. Etablering påbegyndt i 2016 |
| 217-00573 Fabriksvej 17 - Shamban Europa A/S | X | | | | | | | Tidligere planlagt undersøgelse udskudt til efter 2025, da lokaliteten ikke længere ligger i indvindingsopland |
| 219-00050 Hillerød Kommunes Losseplads (Holmene) | | | | x | | | | Aktiv indsats – overvågning |
| 219-00119 Collstrup Træimprægnering | | | | x | x | | | Aktiv indsats – undersøgelser afsluttet i 2009 – nyt hegn opsat i 2011. Monitorering. Forsøgsprojekt med tungmetalfjernelse i 2014. Fra 2015 - testgrund for oprensning af tungmetaller. Monitoringsprogram opstillet i 2016 |
| 223-00091 Rungstedvej 19 | X | | | | | | | Etablering af afværgen i 2011 – 2012, SRD i jord og grundvand. Opfølgende monitorering siden 2012 |
| 225-00150 Kyndbyværket | | | | x | | | | Afventer recipientindsats - tidligst i 2019. |
| 227-00003 Møllevej 9A | X | | | | | | | Aktiv indsats - undersøgelser/projektering/ oprensning |
| 229-00182 Vestergade 5, Skuldelev -Stelton A/S | X | | x | | | | | Aktiv indsats – undersøgelser og oprensning i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Drift. |
| 233-00017 Steensbjerggård, losseplads | X | | | | | | | Aktiv indsats – drift |
| 235-00007 Frydensbergvej 29-31 | X | | | | | | | Hotspot fjernet i 2008-2009, monitorering på fanen siden 2009. |
| 235-00114 Stenlillevej 21 | X | | x | | | | | Aktiv indsats – undersøgelser i 2007, 2009-2011. Afværgen i hot spot i 2012-2013. Monitorering af effekt i 2014, 2015, 2016 |
| 235-00179 Engvej 20 | X | | | | | | | Aktiv indsats – etablering af afværgen opstartet i 2016 |
| 235-00289 Ravnsbjergvej 1 og 235-00005 Ravnsbjergvej 8, Stenløse, Danish Aerotechnology Systems A/S | X | | | | | | | Aktiv indsats – undersøgelser i 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Afværgen i et hotspot i 2012- 2013. Drift fra 2014. Skitseprojektering vedr. grundvand i 2015 og 2016 |
| 237-00050 Udlejrevej | X | | | | | | | Oprensning afsluttet og overvågning lukket i 2015. Fjernelse af anlæg i 2016 |

Andet (områder med tæt koncentration af forurenede lokaliteter, som tilsammen medfører udgifter over 10 mio. kr. til sikring af vandindvinding)

| Lokalitetnr/Adresse | Indenfor indsatsområde* | | | | Udenfor indsatsområde* | | | Bemærkninger |
|---|-------------------------|-------|---|---|------------------------|---|---|---|
| | G-OSD | G-IVO | A | R | G | A | R | |
| Birkerød Vandværk | X | | | | | | | Aktiv indsats – overvågning, undersøgelser på en lang række lokaliteter i oplandet i 2014 og 2015 |
| Farum Vandværk | X | | | | | | | Aktiv indsats – overvågning |
| 161-00031 Diffus forurening fra Bergsøegrunden på naboboliger | | | X | | | | | Ingen indsats – Værditabsordning |

*** Forkortelser:**

- (R): Eller OFV - Angiver at forureningen udgør en trussel for en recipient. Hermed menes en sø, en å, havet eller andet overfladevand.
- (G-OSD): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet i et OSD-område.
- (G-IVO): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet inden for et indvindingsopland til et alment vandværk uden for et OSD-område.
- (G): Angiver at forureningen udgør en trussel for grundvandet, uden for oplandet til almene vandværker og OSD.
- (A): Angiver at forureningen udgør en trussel for den aktuelle arealanvendelse. Det kan både være den direkte kontakt med forurenede jord, eller at forureningen kan afdampe og derved skabe en risiko for enten indeklime eller udeklime på arealer med følsom anvendelse, jfr. jordforureningslovens § 6 om afgrænsning af det offentlige indsatsområde.